




Powiatowy Zarząd Dróg

ul. J. Dąbrowskiego 29c, 59-800 Lubań
tel.: 075/646-37-50 fax.: 075/646-21-92
e-mail: pzdluban@cyberia.pl



PZD DT 7126.....2025



Lubań dn. 14.04.2025r

Powiat Lubański
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań

W odpowiedzi na otrzymane pismo nr BR.0002.14.2025 z dnia 03.04.2025 w sprawie udzielenia informacji dotyczącej stanu technicznego i utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich, Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu w załączeniu przedkłada w/w informacje.

W załączeniu

-Informacje z DT i SD

ZASTĘPCA DYREKTORA
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
[Signature]
inż. Piotr Sujecki

Starostwo Powiatowe w Lubaniu

2025-04-15 09:44:59

5265/2025



435245

b/p.powiatluban.pl

Informacja dot. stanu technicznego i utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu Lubańskiego

DW 296 (Km 75+650 - 86+844) Nawierzchnia SMA na całym odcinku, lokalnie spękania podłużne, stan dobry. Lokalnie ubytki w poboczu - do uzupełnienia kruszywem.

DW 358 Pobiedna- Włosień (Km 0+000- 24+634) Nawierzchnia bitumiczna - stan dobry jednakże w odcinku Świecie-Pobiedna spękania poprzeczne, podłużne, lokalnie połamane krawędzie, lokalne łaty - stan zły. Wykonano karczowanie samosiejek na odcinku Jurków-Włosień. Niebawem rozpocznie się remont drogi wojewódzkiej nr 358 na odcinku Świecie – Pobiedna w km 20+400 – 23+000 (w dniu dzisiejszym tj. 10.04.2025 r. odbędzie się przekazanie placu budowy w tym miejscu)

DW 357 Nowogrodziec- Sulików skrzyżowanie z DW 355. (Km 1+950- 32+620) Nawierzchnia bitumiczna, nierówność poprzeczna, spękania podłużne i poprzeczne, krawędzie spękane, liczne łaty. Chodniki z kostki betonowej - stan dobry, chodniki z bitumu - lokalne zapadnięcia, spękania, stan niedostateczny. Odcinek drogi od m. Sulików do m. Radogoszcz z wyłączeniem m. Sulików, Siekierzyn, Zaręba, Lubań jest opracowywany obecnie projekt remontu drogi.

W Sulikowie wykonano ścinę pobocza.

DW 393 Lubań- Leśna (Km 0+000- 12+090) Nawierzchnia bitumiczna w m. Lubań lokalne spękania i ubytki, częste łaty po naprawach cząstkowych - stan niezadawalający. Kościelniki - Leśna liczne spękania siatkowe, spękania poprzeczne i podłużne, załamane krawędzie, liczne łaty, ubytki w warstwie ścieralnej - stan zły. Lubań- Kościelniki nawierzchnia bitumiczna - stan zadowalający. Niebawem rozpocznie się remont drogi na odcinku pomiędzy m. Kościelniki Górne i m. Leśna w km 9+100 – 10+530

Prace dotyczące uzupełniania ubytków po zimie uzupełniane są sukcesywnie. Niebawem przystąpimy do sprzątania po zimowym utrzymaniu dróg, sprzątanie chodników. W miesiącach letnich planowane jest odnowienie oznakowania poziomego.

Informację sporządziła Starszy Inspektor terenowy DSDiK – Anna Petruch.

